

Samolepící hliníková fólie / Waterproof Self-Adhesive Aluminium Foil

Model: SHF-SM

 **CZ Návod:** 1) Před nalepením se ujistěte, že je povrch rovný, čistý a suchý. 2) Změřte si místo, kam budete fólii lepit. 3) Rozměry přeneste na zadní stranu fólie a podle potřeby vystřihněte. 4) Odstraňte menší část ochranného papíru a přilepte. 5) Postupně odstraňujte papír a uhlazujte fólii tak, aby pod ní nevznikaly vzduchové bubliny. 6) Po nalepení pevně přitiskněte. **Údržba:** Otírejte vlhkým hadříkem. **Upozornění:** Uchovávejte obal mimo dosah dětí – riziko udušení. Maximální teplota povrchu 50 °C; nad touto hodnotou se uvolňuje lepidlo a fólie odpadá. Nelepte přímo na varnou desku ani na plášť trouby; od otevřeného plamene (plynový hořák) udržujte min. 30 cm. Fólie není znovupoužitelná; při odstranění může poškodit povrch. **Tip:** Lepidlo lze nahřát fénem pro drobné opravy. Bublínky vzduchu propíchněte špendlíkem.

 **PL Instrukcja:** 1) Przed przyklejeniem upewnij się, że powierzchnia jest równa, czysta i sucha. 2) Zmierz miejsce, w którym chcesz przykleić folię. 3) Przenieś wymiary na tylną stronę folii i wytnij według potrzeby. 4) Odklej mniejszą część papieru ochronnego i przyklej. 5) Stopniowo usuwaj papier i wygładzaj folię tak, aby nie powstawały pod nią pęcherzyki powietrza. 6) Po przyklejeniu mocno dociśnij. **Konserwacja:** Przecierać wilgotną ściereczką. **Ostrzeżenie:** Przechowywać opakowanie poza zasięgiem dzieci – ryzyko uduszenia. Maksymalna temperatura powierzchni 50 °C; powyżej tej wartości klej odchodzi i folia odpada. Nie kleić bezpośrednio na płytę kuchenną ani obudowę piekarnika; od otwartego ognia (palnik gazowy) zachować min. 30 cm. Folia nie nadaje się do ponownego użycia; jej usunięcie może uszkodzić powierzchnię. **Wskazówka:** Klej można podgrzać suszarką w celu drobnych poprawek. Pęcherzyki powietrza przekuwaj szpilką.

 **HU Útmutató:** 1) A felragasztás előtt győződjön meg arról, hogy a felület sima, tiszta és száraz. 2) Mérje ki azt a helyet, ahová a fóliát ragasztani szeretné. 3) Vigye át a méreteket a fólia hátoldalára és szükség szerint vágja ki. 4) Húzza le a védőpapír kisebb részét és ragassa fel. 5) Fokozatosan távolítsa el a papírt és simítsa el a fóliát úgy, hogy alatta ne keletkezzenek légbuborékok. 6) Felragasztás után erősen nyomja rá. **Karbantartás:** Nedves ruhával törölje. **Figyelmeztetés:** Tartsa a csomagolást gyermekektől távol – fulladásveszély. Maximális felületi hőmérséklet 50 °C; e felett a ragasztó ellazul és a fólia leválik. Ne ragassa közvetlenül a főzőlapra vagy a sütő burkolatára; nyílt lángtól (gázégő) tartson legalább 30 cm távolságot. A fólia nem használható újra; eltávolítása károsíthatja a felületet. **Tip:** A ragasztó hajszárítóval felmelegíthető apró javításokhoz. A légbuborékokat tűvel szúrja ki.

 **RO Instrucțiuni:** 1) Înainte de lipire, asigurați-vă că suprafața este netedă, curată și uscată. 2) Măsurati locul unde doriți să lipiți folia. 3) Transferați dimensiunile pe partea din spate a foliei și decupați după necesitate. 4) Îndepărtați o mică parte din hârtia de protecție și lipiți. 5) Îndepărtați treptat hârtia și neteziți folia astfel încât să nu se formeze bule de aer sub ea. 6) După lipire, apăsați ferm. **Întreținere:** Ștergeți cu o lavetă umeză. **Avvertiment:** A nu se lăsa ambalajul la îndemâna copiilor – pericol de sufocare. Temperatura maximă a suprafeței 50 °C; peste această valoare adezivul se desprinde și folia cade. Nu lipiți direct pe plită sau pe carcasa cuptorului; față de flacără deschisă (arzător pe gaz) păstrați cel puțin 30 cm. Folia nu este reutilizabilă; îndepărtarea acesteia poate deteriora suprafața. **Sfat:** Adezivul poate fi încălzit cu un uscător de păr pentru mici reparații. Străpungeți bulele de aer cu un ac.

 **SK Návod:** 1) Pred nalepením sa uistite, že je povrch rovný, čistý a suchý. 2) Odmerajte si miesto, kam budete fóliu lepiť. 3) Rozmery preneste na zadnú stranu fólie a podľa potreby vystrihnite. 4) Odstráňte menšiu časť ochranného papiera a prílepte. 5) Postupne odstraňujte papier a uhládzajte fóliu tak, aby pod ňou nevznikali vzduchové bubliny. 6) Po nalepení pevne pritlačte. **Údržba:** Utierajte vlhkou handričkou. **Upozornenie:** Uchovávať obal mimo dosahu detí – riziko udusenía. Maximálna teplota povrchu 50 °C; nad touto hodnotou sa uvoľňuje lepidlo a fólia odpadá. Nelepte priamo na vašu dosku ani na plášť rúry; od otvoreného plameňa (plynový horák) udržiavajte min. 30 cm. Fólia nie je znovupoužiteľná; pri odstránení môže poškodiť povrch. **Tip:** Lepidlo možno nahriať fénom na drobné opravy. Vzduchové bubliny prepichnete špendlíkom.

Dovozce/Importer: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, CZECH REPUBLIC, info@4leaders.cz
Vyrobeno v Číně / Made in China.