

## Manual: Wax Seal Set

- 1) Before starting, prepare any heat resistant pad, lighter and paper towels.
- 2) Choose a place where you want to place your wax seal. Light the candle and insert 3-4 pcs of wax into the metal spoon.
- 3) Melt the wax completely above the candle – for about 1.5-2 minutes.
- 4) Pour the melted wax on your chosen place – for example on an envelope. Now let the wax sit for about 30 second.
- 5) After 30 seconds press the stamp into the wax with a light force, press for about 5 second and then carefully remove the stamp.
- 6) Do not touch the wax seal until it's completely hardened.
- 7) Clean the metal spoon with a paper towel after each use – be cautious to avoid burning yourself.

## Návod: Sada na výrobu pečetí

- 1) Před začátkem si nachystejte teplovzdornou podložku, zapalovač a papírové utěrky či kapesníky.
- 2) Vyberte si místo, kam chcete umístit pečeť. Zapalte svíčku a do rozechřívací nálevky vložte cca 3-4 ks vosku.
- 3) Rozechřívejte vosk nad svíčkou do úplného roztátí po dobu cca 1,5-2 minut.
- 4) Rozehřátý vosk nalijte na předem určené místo – například obálku. Nyní vyčkejte minimálně 30 sekund.
- 5) Po 30 vteřinách opatrně obtiskněte razítko středně silně do vosku. Držte po dobu cca 5 sekund a poté opatrně sejměte.
- 6) Pečeť se nedotýkejte a nechte ji zcela zaschnout.
- 7) Po každém použití otřete nálevku papírovou utěrkou – dbejte při tom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

## Instrukcja obsługi: Zestaw do robienia pieczęci woskowej

- 1) Przed rozpoczęciem przygotuj niepalną podkładkę, zapalniczkę i papierowe ręczniki lub chusteczki.
- 2) Wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić pieczęć. Zapal świecę i umieść około 3-4 kawałki wosku w naczyniu do podgrzewania.
- 3) Podgrzej wosk nad świecą do całkowitego roztopienia przez około 1,5-2 minuty.
- 4) Roztopiony wosk nalej na wcześniej ustalone miejsce - na przykład na kopertę. Teraz oczekaj co najmniej 30 sekund.
- 5) Po 30 sekundach przyciśnij ostrożnie i niezbyt mocno stempel do wosku. Przytrzymaj przez około 5 sekund, a następnie ostrożnie wyjmij.

- 6) Nie dotykaj pieczęci i pozwól jej całkowicie wyschnąć.
- 7) Po każdym użyciu przetrzyj naczynie ręczniem papierowym - zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia.

## Útmutató: Pecsétkészítő készlet

- 1) Mielőtt elkezdené, készítsen elő egy hőálló alátétet, egy öngyújtót és papírtörlőt vagy papír zsebkendőt.
- 2) Válassza ki a helyet, ahová el szeretné helyezni a pecsétet. Gyűjtson meg egy gyertyát, és helyezzen körülbelül 3-4 darab viaszat a melegítő tölcsérbe.
- 3) Melegítse a viaszat gyertya fölött, amíg teljesen meg nem olvad, azaz körülbelül 1,5-2 percig.
- 4) Öntse a felmelegített viaszat az előre meghatározott helyre – például borítékra. Ezt követően várjon legalább 30 másodpercet.
- 5) 30 másodperc elteltével óvatosan nyomja a pecsétet erősen a viaszba. Tartsa ott körülbelül 5 másodpercig, majd óvatosan távolítsa el.
- 6) Ne nyúljon a pecséthez, és hagyja teljesen megszáradni.
- 7) minden használat után törölje ki a tölcsért egy papírtörlővel – az égési sérülések elkerülése érdekében körültekintően járjon el.

## Instrucțiuni: Set pentru realizarea stampilelor

- 1) Înainte de a începe, pregătiți o placă rezistentă la căldură, un brichet și prosoape de hârtie.
- 2) Alegeti un loc în care doriți să plasați stampila dvs. Aprindeți lumânarea și introduceți 3-4 bucăți de ceară în lingura de metal.
- 3) Topiți complet ceară deasupra lumânării - timp de aproximativ 1,5-2 minute.
- 4) Turnați ceară topită în locul ales - de exemplu, pe un plic. Acum lăsați ceară să se aşeze timp de aproximativ 30 de secunde.
- 5) După 30 de secunde, apăsați stampila în ceară cu o ușoară forță, apăsați timp de aproximativ 5 secunde și apoi îndepărtați cu grijă stampila.
- 6) Nu atingeți stampila de ceară până când nu s-a întărit complet.
- 7) Curătați lingura de metal cu un prosop de hârtie după fiecare utilizare - fiți atenți să evitați să vă ardeți.